

Kystvejs Vejlaug, Binderup-Bjert Strand

Referat for generalforsamlingen 2021

Fredag, den 25. juni 2021

Der deltog 45 personer, som repræsenterede 28 ejendomme

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev Erik Graversen valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen startede med at præsentere sig selv, dog var Kaj Larsen fraværende til generalforsamlingen. Formanden kunne berette, at pga. situationen omkring corona, så ville beretningen være en samlet for 2019 og 2020.

Vejlauget:

- 172 mulige medlemmer, stadig stor opbakning, selv om der er nogen kontingentrestance.
- Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder, men efter 2019 har det været på et lavt niveau.

Klima ændringer, hvorfor nu det?

- Havstigning
- Øget nedbørsintensitet.

Betydning:

- Oversvømmelse af specielt Kystvej, skete januar 2019, men ingen skader på vejene.
- Øget nedbørsintensitet
 - Kraftig erosion, specielt på grusvejene med stor hældning
 - Mindre nedsivning
 - Mere vand i rabatterne

Dette var en generel oversigt.

De enkelte veje:

Kystvej:

- Forår 2020 - Reparation af asfaltlapper og hel ny belægning på "bakken", samt garanti udbedring fra nr. 98 til nr. 122.
- Sommervarmen i juli 2020 gav store opsmeltningsproblemer, hvor der måtte køres ekstra sten på overfladerne. Der var reparation af vejene i 2 omgange.
- Hastigheden på Kystvej er for stor. Vejbumperne er eftersete og et enkelt er udskiftet med til et nyt "asfalt" bump ved nr.122.
- Bestyrelsen vil fremover udskifte de gamle bump, med asfalt, ca 1 til 2 stk. pr år.
- Rabatter: Der er udlagt ca: 75 til 100 cm langs Kystvej. Vedligehold og friholdelse er grundejerens opgave.
- Vejtælling fra nr. 98 til nr. 122, i Kr. himmelfartsferien. Resultatet var ca. 200 biler pr døgn. Vejlaugget og den lokale grundejerforening i området taler videre med Kolding Kommune.

Grusvejene:

- Kausvej:
 - Selvtægt - Opgravning af vejen fra Kystvej og til nr. 8 er foretaget af en grundejer. Dette er sket uden tilladelse. Grundejeren har lovet at genoprette vejen, men trods flere telefonsamtaler er dette endnu ikke sket. Dog er flere huller i vejen blev fyldt op. Men vejen er stadigvæk i en meget dårlig forfatning, hvilket bl.a. kan ses i regnvejr.
- Buskvej:
 - Har selv udbedret småskader ved overgang fra Kystvej til Buskvej.
- Søren Krogs Vej:
 - Samarbejde med vejens grundejere. Der er udlagt søral ud for nr. 16 til nr. 29. Der er blevet aftalt et tilskud til søral, selvudlægning og vedligehold.
 - Selvforanstaltet udlægning af søral ud for nr. 14, men i meget tykt lag.
 - Klager over ufremkommelighed for cykler og kørestolsbrugere.
 - Depotet på Søren Krogs Vej er inddraget af "ejer".

Resultatet af ovennævnte på grusvejene kan være:

- 2 x opretning pr år.
- Udlægning af 2 grusdepoter. Et på Kystvej mellem Kausvej og Buskvej og et ved Søren Krogs Vej ?
- Udbedring af skader mellem de 2 opretninger varetages af beboerne.

Eller

- Øget betaling fra grusvejenes grundejere.

En anden mulighed er også asfaltering af grusvejene i 3 meters bredde.

Omkostningen for dette vil minimum andrage hhv:

- Søren Krogs Vej - 54.000 kr.
- Buskvej - 33.000 kr.

- Kausvej - 18.000 kr.

Ovennævnte priser er excl. moms og dertil kommer et samlet startgebyr på 14.000 kr. Desuden er priserne excl. opretning af det eksisterende underlag.

Andre emner:

Vi har endvidere haft henvendelser om:

- Oprettelse af "legepladser".
- Udlægning af blåsere, 300 m afstand til kysten, pga. speedbådssejls.

Begge punkter ligger uden for Vejlaugets mandat og er derfor ikke blevet behandlet af bestyrelsen.

Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i de sidste 2 år.

Spørgsmål: Vil bestyrelsen ikke undersøge holdningen til asfaltering af grusvejene, idet dette vil løse mange problemer med bl.a. vedligeholdelse.

Svar: Bestyrelsen vil indhente konkret detaljeret tilbud og efterfølgende vil undersøge interessen blandt beboerne for igangsættelse af dette.

Spørgsmål: Hvor mange grundejere betaler ikke kontingent til Vejlaugget.

Svar: 9 grundejere betaler ikke til Vejlaugget, hvilket svarer til 5,2 % af alle grundejere. Så der er stadigvæk en stor opbakning til Vejlaugget.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for hhv. 2019 og 2020

Kassereren fremlagde regskabet for de forløbne 2 år, som efterfølgende blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag for 2021 og 2022

Budgette for 2021 og 2022 blev godkendt og vejbidraget for 2021 og 2022 vil forblive uforandret, hvilket vil sige:

- Sommerhuse og grunde: 225 kr.

- Helårshuse: 450 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jens Bredlund - genvalgt for 1 år
Bjarne Petersen - genvalgt for 1 år
Jens Haue - genvalgt for 1 år
Christian Trillingsgaard - genvalgt for 2 år
Kaj Larsen - ønskede ikke genvalg
Lotte Tønder - nyvalgt for 2 år

Bestyrelsen vil konstituere sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Der blev ikke foretaget nogen valg.

8. Valg af revisor

Clara Rigenstrup blev genvalgt.

9. Hjertestartere

Jens Haue gennemgik forløbet omkring opsætningen af 2 stk. hjertestartere i vores område. Der er af Vejlaugget i oktober 2020 opsat 2 stk. hjertestartere på hhv. Kystvej 47 og Kystvej 98 (Binderup Strandpavillion). Begge er tilmeldt **hjertestarter.dk** under Trygfonden. Desuden har Joen Reinert for egen regning opsat en hjertestarter ud mod vejen på Kystvej 71 A. Derved er vores område under Vejlaugget geografisk på dette område dækket rigtigt godt ind.

I løbet af juli- og august måned forventes der afholdt flere kurser i hjerte- lungeredning. Disse kurser kommer til at foregå ved Binderup Strandpavillion (under halvtaget). Nærmere info vil blive udsendt på mail til de enkelte medlemmer.

10. Eventuelt

Pga. af meget trafik og desværre tit stor hastighed, kom der et forslag om hvorvidt Vejlaugget kunne foranledige, at der blev opsat vejtavler med en max. hastighed på 20 km. Formanden kunne oplyse, at der i forvejen er en såkaldt "henvisningstavle", hvor hastigheden er angivet til max. 30 km. Vejlaugget har ikke tilladelse til at sætte

hastighedstavler op, udover "henvisningstavler", som Kolding Kommune i øvrigt også skal godkende.

den

Binderup,

Dirigent: Erik Graversen

Formand: Jens Bredlund